

Auftraggeber	Verkäufer	zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	ja
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	trocken/ sauber
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei
Unterbodenverkleidung	nicht vorhanden
Hebebühne/ Rampe / Grube	vorhanden und genutzt
Probefahrt durchgeführt	ja
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.	ZFA25000002A61081	Hersteller	Pilote	Modell	C700 G
Leergewicht in t	2995	zul. Gesamtgewicht	3500	Getriebe	Schaltgetriebe
HU/AU [mm/jj]	09/2019	Schadstoffklasse	Euro 5	Kraftstoff	Diesel
km-Stand	58.950	Erstzulassung [mm/jj]	201606.07.2016	Vorbesitzer	2
Leistung in kW	96	Hubraum	2287	Schlüssel	1 mit Fernbedienung
Farbe	Weiß	Geruch	in Ordnung	Antriebsart	Frontantrieb
Umweltplakette	grün				

☒ in Ordnung (*1)
 ☐ leichter Mangel (*2)
 ☐ schwerer Mangel (*3)
 ☐ nicht vorhanden (*4)
 ☐ nicht prüfbar (*5)

Fahrzeugdokumente	
☒ Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	Original
☐ Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ Serviceheft Basis-Kfz	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ Wiegekarte	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☒ Handbuch Aufbau/Basis Kfz	Original
☒ Handbuch Elektrik	Original
☒ Schadstoffplakette	Original
☐ HU/AU - Protokoll	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor

Kundendienst/Reparaturen			
Datum	km-Stand	Art der Inspektion	Wer hat die Wartung durchgeführt?
09.07.2018	46.541	Ölservice	freie Werkstatt

Bemerkungen zu Kundendiensten/Reparaturen:
kein Servicenachweis

Ausstattung Sicherheit			
☒ ABS	☒ ESP	☐ Traktionskontrolle	☒ Servolenkung
☒ Frontairbag	☒ Beifahrer Airbag	☐ Seitenairbag	☐ Regensensor
☐ Reifendruckkontrolle	☒ Wegfahrsperre	☐ Alarmanlage	☐ Schilderererkennung
☒ Rückfahrkamera	☐ Einparkassistent	☐ Park Distance Control	☐ Bremsassistent
☐ Abstandhalteassistent	☐ Spurhalteassistent	☐ Head-Up Display	☒ Zentralverriegelung
☒ Erste Hilfe Kasten	☐ Tire Fit	☐ Runflat Reifen	☐ Reifen Pannenset
Ausstattung Beleuchtung			

☐ Abblendautomatik	☐ Lichtassistent	☒ Tagfahrlicht	☐ Kurvenlicht
☒ Nebelscheinwerfer	☐ Xenon	☐ Lichtsensor	☐ LED-Scheinwerfer
☐ LED Heckleuchte	☐ Scheinwerfer-Reinigungsanlage		

Sonderausstattung

☒ Radio/CD	☐ Radio/Kassette	☒ AUX-Anschluss	☐ Bluetooth-Schnittstelle
☐ Navigationssystem	☐ Multifunktionslenkrad	☐ Alufelgen	☐ elektrische Sitze
☐ Lederausstattung	☐ Teilleder	☐ Sitzheizung	☒ elektrische Fensterheber
☒ elektrische Seitenspiegel	☐ Start/Stopp	☐ beheizte Frontscheibe	☒ Tempomat
☒ Bordcomputer	☐ Tuning	☐ Allrad	☐ feste Anhängerkupplung
☐ abnehm. Anhängerkupplung	☐ Dachträger	☒ Standheizung	☐ Schiebedach
☐ Panorama-Dach	☐ Keyless Start	☐ Keyless Entry	☐ Isofix
☒ Klimaanlage	☐ Klimaautomatik	☐ Tieferlegung	☐ Wagenheber
☐ Warndreieck	☒ Warnweste	☐ Bordwerkzeug	

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen:

Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	DOT-Code & Profilstärke in mm	Bemerkung
☒ VL montiert	Continental	Sommer	215/70 R 15 CP	9 3618	verkehrssicher
☒ VR montiert	Continental	Sommer	215/70 R 15 CP	9 3618	verkehrssicher
☒ HL montiert	Firestone	Sommer	215/70 R 15 C	4 3011	
☒ HR montiert	Firestone	Sommer	2215/70 R 15 C	4 3011	Schaden an Außenwand
☐ Ersatzrad					

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
☒ Motorhaube	110	
☒ Kotflügel v. r.	104	
☒ Tür v. r.	98	
☒ Tür v. l.	110	
☒ Kotflügel v. l.	108	
☒ Dach	nicht messbar	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum - Sichtprüfung innen

☒ Sicherheitsgurte	
☒ Lenkrad/Lenkradschloss	
☒ Instrumente/Amaturen	
☒ Klimaanlage	
☒ Heizung/Lüftung	
☐ Schiebedach/elektrisches Verdeck	Nicht prüfbar
☒ Bedienelemente	
☒ Schlüssel	
☒ Fensterheber	
☒ Rückspiegel	
☒ Sitze vorne	
☐ Sitze hinten	Nicht prüfbar
☒ Ablagen/Handschuhfach	
☒ Radio-Anlage	
☒ Bodenbeläge	
☒ Innenraumverkleidung	

☒ Himmel	
☒ Signalton/Hupe	
☐ Navigationssystem	Nicht prüfbar

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Sichtprüfung aussen

☒ Karosserie Aufbau	
☒ Beleuchtung Aufbau	
☐ Heckscheibe	Nicht prüfbar
☒ Seitenscheiben links	
☒ Seitenscheiben rechts	
☒ Scheiben sonstige	
☒ Schlösser	
☒ Anbauteile	
☐ Ersatzrad	Nicht prüfbar
☐ Fahrradträger	Nicht prüfbar
☒ Felgen / Räder	Gebrauchsspuren
☒ Bremslicht	
☒ Abdichtungen	
☒ Seitenleuchte	

Fahrzeugzustand KFZ Basis zum Prüfzeitpunkt - Außen - Sichtprüfung aussen

☒ Felgen	Gebrauchsspuren
☒ Dichtungen	
☒ Fensterverglasung	
☒ Frontscheibe	
☒ Scheibenwischer vorn	
☒ Schlösser/Zentralverriegelung	
☒ Lackzustand allgemein	
☒ Erkennbare Nachlackierungen	nein
☒ Anhängerkupplung	nicht vorhanden
☒ Anbauteile	
☒ Außenspiegel	
☒ Scheinwerfer	
☒ Nebelscheinwerfer	

Fahrzeugzustand KFZ-Basis zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht

☒ Stoßfänger vorn	
☒ Grill	
☒ Motorhaube	
☒ Dach	
☒ Schweller links	
☒ Tür v. l.	
☒ Kotflügel v. l.	
☒ Kotflügel v. r.	
☒ Tür v. r.	
☒ Schweller rechts	
☒ sonstige Türen	
☐ sonstige Kotflügel	nicht vorhanden
☒ Spaltmaße	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)	
☒ Lenkgestänge	
☒ Lenkgetriebe	
☒ Radaufhängung	Nicht prüfbar
☒ Stabilisatoren vorne/hinten	
☒ Stoßdämpfer	optisch auf Dichtheit geprüft
☒ Federn	
☒ Radlager	Nicht prüfbar
☒ Bremsseile/-schläuche	
☒ Bremsscheiben	Gebrauchsspuren
☒ Kraftstoffanlage	
☒ Bremsen sonst.	
☒ Bremsverschleiß	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☒ Zustand Auspuffanlage	Rostbildung Gebrauchsspuren
☒ Auspuffkrümmer	
☒ Getriebe Öldichtheit	
☒ Motor Öldichtheit	
☒ Differential Öldichtheit	Nicht prüfbar
☒ Unterbodenzustand (allgemein)	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht	
☒ Motoröl - Stand	
☒ Bremsflüssigkeit - Stand	
☒ Kühler - Stand	
☒ Kraftstoffanlage	
☒ Batterie Gehäuse/Befestigung	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf des Antriebsaggregates	
☒ Anlasser	
☒ Kupplung	
☒ Motorlauf	
☒ Instrumentenfunktion	
☒ auffällige Geräusche	
☒ auffällige Geräusche der Steuerkette	nicht vorhanden

Bedingungen der Probefahrt	
wurde durchgeführt um	15:00
erreichte Höchstgeschwindigkeit	60 km/
wurde durchgeführt in / auf der	Stadt
Auffälligkeiten?	keine

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt	
☒ Kupplung	
☒ Gangwechsel	
☒ Schaltverzögerung	
☒ auffällige Geräusche	
☒ auffällige Vibrationen	
☒ Instrumentenfunktion	
☒ Ansprechverhalten Bremsanlage	
☒ Bremswirkung	

☒ Lastwechsel	
☒ Gas	
☒ Motorlauf	
☒ Getriebe	
☒ Lenkung	
☒ Geradeauslauf	
☒ Tempomat	

Fahrzeugdaten Wohnmobil-Wohnteil/ Aufbau

Fahrgestell-Basis Nr.	ZFA25000002A61081	Maße	ZFA25000002A61081	Farbe außen	weiß
Farbe innen	grau	Schlafplätze	6	Heizsystem	Gas
Testmögl. Gas	nicht vorhanden	Testmögl. Elektrik	nicht vorhanden	Geruch	in Ordnung
Schlüssel	2				

Dokumente Wohnmobil-Wohnteil/ Aufbau

☒ Handbuch Elektrik - Stromlaufplan	
☒ Handbuch Heizung / Klima	
☒ Handbuch Aggregate (Servicestationen)	
☒ Handbuch Herd	
☐ Handbuch SAT Anlage	
☒ Handbuch Kühlschrank	
☒ Handbuch Herd/Grill/Backofen	
☐ Gasprüfbescheide	
☒ Handbuch Toilette	
☒ Dichtigkeitsbescheinigung	
☐ Handbuch andere	
☐ Garantiekarte	

Ausstattung Wohnmobil- Wohnteil/ Aufbau

☐ Zentralverriegelung	☐ Fenster mit Kombi-Rollo	☐ Fenster ausstellbar	☐ elektrische Fensterheber
☒ Dachluke	☐ Dachträger	☐ Dachreling+Heckleiter	☒ Markise
☐ Zeltanbau	☐ Fahrradträger	☐ Wasserversorgung	☒ Abwassersystem
☐ Elektroheizung	☒ Gasheizung	☐ Bodenheizung	☐ Klimaanlage
☒ Kleiderschrank	☐ Dachstauschrank	☒ Küche mit Arbeitsfläche	☒ Spülbecken
☐ Gasboiler	☒ Mischbatterien	☐ Backofen/Grill	☒ Gasherd
☐ Mikrowelle	☐ Dunstabzug	☒ Küchenschrank	☐ Frosterfach
☒ Kühlschrank	☒ Duschkabine	☒ Waschmöglichkeit	☐ Waschraumlüftung
☒ Toilette	☒ Sitzbank	☒ Polstermöbel	☐ Klapptisch
☐ Drehtisch	☐ Einzelbett	☒ Doppelbett	☒ Alkovenbett
☒ Betten sonst.	☒ Lattenrost	☐ Bettzubehör (Rollen)	☐ Nachtschrank
☒ Gardinen/Vorhänge	☐ Fernseher	☐ TV-SAT Anlage	☐ TV-Schrank
☐ Radio	☐ Kasette	☐ CD	☐ Bordwerkzeug
☒ Feuerlöscher	☒ Erste Hilfe Kasten	☐ Behinderten-Umbau	

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen:

Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Fahrzeugzustand Aufbau Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum allgemein - Sichtprüfung innen

☒ Feuchtigkeit	
☒ Fenster	
☒ Innenraumverkleidung	

☒ Instrumente / Armaturen	
☒ Heizung / Lüftung	
☒ Innenraumbelichtung	
☐ Schiebedach	nicht vorhanden
☒ Bodenbeläge	
☒ Himmel	
☒ >190cm Stehhöhe	
☒ Tische und Funktion	

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Arbeitsplatz - Sichtprüfung innen

☒ Sitzgelegenheit	
☐ Montageausrüstung PC	
☒ Anschnallgurte	
☒ Beleuchtung - Spots	
☒ Tischhöhe	
☒ Anzahl der Sitzplätze	6
☒ Polsterzustand allgem.	
☒ Möbecken abgerundet	

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Schlafgelegenheit - Sichtprüfung innen

☒ Bett permanent	2
☒ Bett aufbaubar	1
☒ 2-Personen Bett	
☒ Isolierung / Lüftung	
☒ Beleuchtung - Spots	
☒ Personenanzahl	6

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen

☒ Waschbecken	
☒ Spiegel	
☒ Ablagen	
☒ Wassertank	
☒ Beleuchtung - Spots	
☒ Toilette	
☐ Belüftung	nicht vorhanden
☒ Heizung	
☐ Warm-/Kaltwasserlauf	nicht prüfbar kein Wasser
☐ Boilerfunktion	nicht prüfbar kein Wasser
☒ Dusche	
☐ Duschabtrennung	nicht vorhanden
☒ Tankdichtung/Entlüftung	
☒ Große Wassertank	120 li
☒ Große Abwassertank	100 li
☐ Pumpenfunktion	nicht prüfbar kein Wasser
☐ Ablaufventil (Boiler)	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Kochgelegenheit - Sichtprüfung innen

☒ Spülbecken	
☒ Fugen / Dichtungen	
☒ Gasherd	

☐ Zündsicherung Gasherd	nicht vorhanden
☒ Wassertank	
☐ Elektroherd	nicht vorhanden
☐ Mikrowelle	nicht vorhanden
☒ Kühlschrank	
☒ Eisfach	
☒ Gasflasche	
☒ Geruchsverschluss	
☐ Dunstabzug	nicht vorhanden
☒ Gasflaschenbefestigung	
☐ Lüfter-Motoren	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Stromversorgung - Sichtprüfung innen

☒ Steckdosen / Verteilung	
☒ Gesamtkapazität Akku	105Ah
☒ Steckdosen 12V	2
☒ Steckdosen 230V	3
☐ Ladegerät Batterie	

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum elektron. Unterhaltungssysteme - Sichtprüfung innen

☐ TV-Anlage	nicht vorhanden
☐ Audio-System	nicht vorhanden
☐ Satellitenanlage	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Sichtprüfung von unten (soweit prüfbar)

☒ Unterbodenzustand (allgemein)	
☒ Zustand Durchbrüche Medien	

Fehler im Kombiinstrument/ Diagnosegerät

Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

vorhandene / bekannte Unfallschäden

Es sind keine Unfallschäden erkennbar.

Fazit des Prüfers:

Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:

Bereifung - HR montiert - leichter Mangel - Schaden an Außenwand
 Unten Sicht (soweit prüfbar) - Zustand Auspuffanlage - leichter Mangel - Rostbildung Gebrauchsspuren
 Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen - Warm-/Kaltwasserlauf - leichter Mangel - nicht prüfbar kein Wasser
 Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen - Boilerfunktion - leichter Mangel - nicht prüfbar kein Wasser
 Fahrzeugzustand Aufbau-Wohnteil zum Prüfzeitpunkt - Innenraum Waschgelegenheit - Sichtprüfung innen - Pumpenfunktion - leichter Mangel - nicht prüfbar kein Wasser

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne Freilegen der Baugruppen oder Zerlegearbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungs-bedingungen abhängig.

(*1) – In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Front



Bild 3: Frontdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale links



Bild 5: Heck



Bild 6: Heckdiagonale rechts



Bild 7: Front



Bild 8: Motorraum



Bild 9: Ölzettel



Bild 10: Fz.-Ident-Nr.



Bild 11: Innenraum vorn rechts



Bild 12: Armaturenbrett



Bild 13: Instrumentenansicht



Bild 14: Kilometerstand



Bild 15: Mittelkonsole



Bild 16: Unterboden



Bild 17: Felgen und Reifen



Bild 18: Küche



Bild 19: Schlafbereich



Bild 20: Innenraum vorn



Bild 21: Schlafbereich



Bild 22: Wohnbereich



Bild 23: Waschbereich



Bild 24: Waschbereich



Bild 25: Waschbereich




Bild 26: Dach



Bild 27: Dach



Bild 28: Dokumente und Schlüssel



Bild 29: Dokumente und Schlüssel



Bild 30: Mangel / Schaden – Unten Sicht (soweit prüfbar) - Zustand Auspuffanlage, Rostbildung Gebrauchsspuren



Bild 31: Mangel / Schaden – Bereifung - HR montiert, Schaden an Außenwand



Bild 32: Kamerasystem



Bild 33: Gasprüfung



Bild 34: Kamerasystem



Bild 35: Heckgarage



Bild 36: Gasanlage



Bild 37: Toilettenkassette



Bild 38: Bedieinheit



Bild 39: Schublade Front lose

Die Lichtbilddokumentation enthält 39 Bilder.