

det bestilte	sælger	ansvarlig bilsagkyndig

Inspektionsforhold	
Hjælp fra forhandler	Ja
Vejrforhold	tør
Lysforhold	Dagslys
Køretøjsoverflade	tør/ren
Adgang til køretøjet	Tilgængelig fra alle sider
undervognsbeklædning	tilgængelig - uden skade
Lift / Grube / rampe	Tilgængelig og brugt
Prøvekørsel gennemført	Ja
Hvorfor er der ikke udført en prøvekørsel?	

Køretøj					
Stelnummer (VIN)	WBALM31000E4546	Producent	BMW	Type	Z4
Biltype	Coupé	Antal døre	2 dørs	Gearkasse	Automatgear
næste syn	05/20	Emissionsklasse	Euronorm 5	Brændstof	benzin
km-stand	63378	Første registrering	2011	Tidligere ejer	2
Tidligere benyttelse	Privat	Effekt i kW	150	Slagvolumen	2497
Nøgle	2 med fjernbetjening	Farve	schwarz	Laktype	Metallak
eksisterende lugt	I orden	Sæder	2		

☒ I orden (*1)
 ☐ lettere mangel (*2)
 ☐ svær mangel (*3)
 ☐ Ikke tilstede (*4)
 ☐ Kan ikke kontrolleres (*5)

Køretøjsdokumenter	
☐ Tilladelser	Ikke tilgængelig/ var ikke tilgængelig på tidspunktet for evalueringen
☒ Registreringsbevis 1 / registreringsattest	original
☒ Registreringsbevis 2 / registreringsattest	original
☒ Servicebog	original
☒ Logbog/radio-kode/GPS-CH	original
☒ COC certifikat	kopi
☒ HU/AU-protokol	kopi

service/reparation			
Dato	km-stand	Type inspektion	Hvem har udført vedligeholdelsen?
05.04.2013	18	lille inspektion	Autoriseret værksted
05.05.2015	35	Stor inspektion	Autoriseret værksted
05.05.2017	47	lille inspektion	Frit værksted
04.06.2019	63	Stor inspektion	Ingen information tilgængelig

Bemærkninger til service/reparation

Dæk	Producent	brug	Størrelse	Profildybde in mm	Bemærkninger
🟢 Foran til venstre monteret	Bridgestone Potenza	Sommerdæk	225/35 R 19 88Y	6,0	sikker i trafikken
🟢 Foran til højre monteret	Bridgestone Potenza	Sommerdæk	225/35 R 19 88Y	6,0	sikker i trafikken
🟢 Bagved til venstre monteret	Bridgestone Potenza	Sommerdæk	225/35 R 19 88Y	6,0	sikker i trafikken
🟢 Bagved til højre monteret	Bridgestone Potenza	Sommerdæk	225/35 R 19 88Y	6,0	sikker i trafikken
⚪ Reservehjul	Bridgestone Potenza	Sommerdæk	225/35 R 19 88Y		

Laktykkelse	Laktykkelse in µm	Tilstand
🟡 Motorhjelms	135	Stenslag
🟢 Højre forskærm	110	
🟢 Højre fordør	110	
⚪ Højre bagdør		
🟢 Højre bagskærm	105	
🟢 Bagklap	110	
🟢 Venstre bagskærm	150	Repareret ulykkeskade
⚪ Venstre bagdør		
🟢 Venstre fordør	135	Ridser (lille)
🟢 Venstre forskærm	130	Repareret ulykkeskade
🟢 Tag	125	I orden

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Visuel inspektion af interiør	
🟢 Sikkerhedssele	
🟢 Rat	
🟢 Instrumenter/armaturer	
🟢 Klimaanlæg	
🟢 Varmeanlæg/Udluftning	
🟢 Soltag/elektrisk kaleche	
🟢 Betjeningslementer	
🟢 Elruder	
🟢 Bakspejl	
🟢 Sæder foran	
🟢 Sæder bagved	
🟢 Hylde/ handskerum	
🟢 Radioanlæg	
🟢 Gulvbelægning	
🟢 Kabinebeklædning	
🟢 Loftsbeklædning i bil	
🟢 Horn	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Belysning

☒ Forlygter	
☒ Baglygte	
☒ Bremselygte	
☒ Baklygte	
☒ Blinklygte	
☒ Havariblink	
☒ Tågelygter	
☒ Abblendlicht	
☒ Kabine lampe	
☒ Dagskørellys	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Eksteriør

☒ Følge	VR, VL, HR geschürft
☒ Tætningslister	
☒ Forrude	
☒ Sideruder	
☒ Vinduesvisker	
☒ Låse/Centrallåse	
☒ Generel laktilstand	
☒ Tydelige efterlakeringer	
☒ Tilbehør	
☒ Sidespejle	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Inspektion af karrosseri

☒ Forkofanger	leicht geschürft; leichter Steinschlag
☒ Grill	
☒ Motorhjelms	Steinschlag
☒ Tag	in Ordnung
☒ Bagklap	
☒ Venstre bagskærm	reparierter Unfallschaden
☒ Venstre bagdør	nicht vorhanden
☒ Panel venstre	
☒ Venstre fordør	Kratzer (leicht)
☒ Venstre forskærm	reparierter Unfallschaden
☒ Højre forskærm	
☒ Højre fordør	
☒ Panel højre	
☒ Højre bagdør	nicht vorhanden
☒ Højre bagdør	
☒ Bagerste kofanger	
☒ Spaltemål	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Nederste visning (såfremt den kan kontrolleres)	
☒ Styreapparatet	
☒ Styrestænger	
☒ Bæream	
☒ affjedring	
☒ Stabilisatorer foran/bagved	
☒ Støddæmper	
☒ Fjedre	
☒ Hjullev	
☒ Bremskabler/slanger	
☒ Bremseskiver	
☒ Bremsebelægning	
☒ Bremseslange	
☒ Bremseslitage	
☒ Udstødningsanlæggets tilstand	
☒ Udstødningsmanifold	
☒ Gearkassens tæthed	
☒ Motorens tæthed	
☒ Differentialens tæthed	
☒ Undervogns tilstand (gen.)	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Inspektion af motorrum	
☒ Motorolie - stand	
☒ Bremsevæske - stand	
☒ Kølevæske - stand	
☒ Brændstofsanlæg	
☒ Batterihus/ montering	

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Prøvekørsel af motorudstyr	
☒ Startmotor	
☐ Kobling	nicht vorhanden
☒ Motorgang	
☒ Instrumentfunktion	
☒ Usædvanlige lyde	
☒ Usædvanlige lyde taktkæden	

Betingelser for prøvekörsel	
fandt sted	13:00
Opnået højeste hastighed	50
Blev gennemført i / på	By
Påfaldende træk?	keine

Køretøjstilstand på tidspunktet for afprøvning - Prøvekørsel	
☐ Kobling	Nicht prüfbar
☒ Styretøj	
☒ Gearkasse	
☒ Usædvanlige lyde	
☒ Instrumentfunktion	
☒ Ligeudskørsel	
☒ Bremselanlæggets reaktionstid	
☒ Belastnings cyklus	
☒ Motorgang	
☒ Bremservirkning	
☒ Speeder	
☒ Gearskift	

Fejl i kombiinstrument
Kombiinstrumentet viste ingen fejl.

eksisterende / kendt ulykkesskade
Følgende tegn på ulykke er konstateret: Seitenwand-Kotflügel h. l. - reparierter Unfallschaden Kotflügel v. l. - reparierter Unfallschaden

Kontrollantens facit:
Følgende fejl og mangler er konstateret: Außen - Felgen - leichter Mangel - VR, VL, HR geschürft Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - leicht geschürft; leichter Steinschlag Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - Steinschlag Fahrzeug wurde durch den Händler sauber aufbereitet Nur leichte Gebrauchsspuren vorhanden Påvirkning af trafiksikkerheden er ikke konstateret. Køretøj passer overens med alder og kilometerstand.

Inspektionen er udført uden at frilægge komponenter eller demonteringsarbejde, så der er risiko for skjulte mangler eller ulykkesskader.

Vigtigt: Køretøjsstatusrapporten blev udarbejdet på tidspunktet for inspektion under de givne muligheder efter den sagkyndiges viden og samvittighed. Rapporten udgør hverken et ansvar for testtager eller en garanti for køber eller sælger. Alle komponenter /grupper, som ikke udtrykkeligt er nævnt, vurderes ikke under testen. Inspektionen udføres i princippet uden demontering eller demontering af dele. Inden for rammerne af den visuelle og funktionelle test for de enkelte komponenter og testforløb kan ikke alle tænkelige belastnings - og driftsbetingelser nås, og dermed kan ikke alle mulige mangler fastslås inden for rammerne af denne undersøgelse. De er blandt andet afhængige af de gældende vejr- og inspektionsforhold.

Formidler: diepruefer.de GmbH / Schillerstraße 1 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 20.06.2019 um 08:52 Uhr erstellt.

(*1) – In Ordnung – I orden = brugsspor svarende til alder og kilometerstand.

(*2) – leichter Mangel – lettere mangel = forringelse af værdi og optik.

(*3) – schwerer Mangel - alvorlig mangel = nedsat drifts- og kørselssikkerhed.

(*4) – nicht vorhanden – Ikke tilstede = er ikke i bil

(*5) – nicht prüfbar - Ikke muligt at prøve = Var ved besigtigelse ikke tilgængelig og er derfor ikke vurderet.

VL (v.l.) – Foran til venstre

VR (v.r.) – Foran til højre

HL (h.l.) – Bagved til venstre

HR (h.r.) – Bagved til højre



Bild 1: Front



Bild 2: Heck



Bild 3: Frontdiagonale rechts



Bild 4: Frontdiagonale links



Bild 5: Heckdiagonale rechts



Bild 6: Heckdiagonale links



Bild 7: Felge und Reifen v. r.



Bild 8: Felge und Reifen v. l.



Bild 9: Felge und Reifen h. r.



Bild 10: Felge und Reifen h. l.



Bild 11: Dach



Bild 12: Innenraum v. l.



Bild 13: Innenraum v. r.



Bild 14: Innenraum hinten



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Instrumentenansicht



Bild 17: Armaturenbrett



Bild 18: Mittelkonsole



Bild 19: Kilometerstand



Bild 20: Fz.-Ident-Nr.



Bild 21: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, leicht geschürft; leichter Steinschlag



Bild 22: Unterboden



Bild 23: Unterboden



Bild 24: Unterboden



Bild 25: Fahrzeugschein/ Fahrzeugbrief/ COC-Zertifikat



Bild 26: Dokumente/Schlüssel




Bild 31: Fahrzeugschein/ Fahrzeugbrief/ COC-Zertifikat



Bild 32: Ölzettel




Bild 33: Ölzettel




Bild 34: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschlag



Bild 35: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschlag



Bild 36: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, leicht geschürft; leichter Steinschlag



Bild 37: Mangel / Schaden – Außen - Felgen, VR, VL, HR geschürft



Bild 38: Mangel / Schaden – Außen - Felgen, VR, VL, HR geschürft



Bild 39: Koffer-/Laderaum

Fotodokumentationen umfasst 39 fotoer.