

Auftraggeber	Verkäufer	Zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	ja
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	trocken/ sauber
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei
Probefahrt durchgeführt	nein
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	Fahrzeug nicht zugelassen

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.		Hersteller	BMW	Modell	R1150 GS R21
Gewicht in kg	271	Getriebe	Schaltgetriebe	HU/AU [mm/jj]	09/2021
Schadstoffklasse	keine Angabe möglich	Kraftstoff	Benzin	km-Stand	12238
Erstzulassung [mm/jj]	31.05.2002	Vorbesitzer	1	Antriebsart	Kardanwelle
Leistung in kW	62	Hubraum	1130	Schlüssel	2 ohne Fernbedienung
Farbe	schwarz / gelb				

☒ in Ordnung (*1)
 ☐ leichter Mangel (*2)
 ☐ schwerer Mangel (*3)
 ☐ nicht vorhanden (*4)
 ☐ nicht prüfbar (*5)

Fahrzeugdokumente	
☒ Genehmigungen/ABE	Original
☐ Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☒ Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	Original
☒ Serviceheft	Original
☐ Bordmappe	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☒ HU/AU - Protokoll	Original

Kundendienst/Reparaturen			
Datum	km-Stand	Art der Inspektion	Wer hat die Wartung durchgeführt?
01.08.2002	1.260	kleine Inspektion	Vertragswerkstatt
27.07.2012	11.048	kleine Inspektion	Vertragswerkstatt
27.07.2012	11.048	andere Reparaturen	Vertragswerkstatt

Bemerkungen zu Kundendiensten/Reparaturen:
Inspektionen lückenhaft / Intervalle nicht nach Herstellervorgabe

Ausstattung			
☒ ABS	☐ Scheibe	☐ Kickstarter	☐ Elektrostarter
☐ Katalysator	☐ Heizgriffe	☐ Handprotektoren	☐ Seitenspiegel
☐ Navigation	☐ Radio	☐ CD	☒ Motorschutz
☐ Verkleidung	☐ Sturzbügel	☒ Seitenkoffer	☐ Topcase
☐ Gepäckträger	☐ Behinderten-Umbau	☐ Beiwagen	☐ Bordwerkzeug

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen:
Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereifung	Hersteller	Größe	Bemerkung	Profilstärke in mm
☒ vorn	Continental	110/80 B19 M/C 59Q	verkehrssicher	7
☒ hinten	Continental	150/70 B17 M/C 69Q	verkehrssicher	6

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
● Tank links	120	in Ordnung
● Tank rechts	123	Kratzer
● Schutzblech vorn		
● Schutzblech hinten		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Rahmen / Verkleidung / Standsicherung / Schließung		
● Hauptständer		
● Seitenständer		
● Kurzschlußschalter		
● Rahmenzustand		
● Sitzbank		
● Sturzbügel	links Kratzer	
● Bremsgriffe		
● Verkleidung		
● Tank innen	Nicht prüfbar	
● Tank aussen		
● Lenkerschloß		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Elektrische Anlage / Armaturen		
● Scheinwerfer		
● Abblendlicht		
● Standlicht		
● Fernlicht	links Rahmen gebrochen	
● ABS-Kontrollampe		
● Warnblinkanlage		
● Blinker	vorne links Kratzer	
● Instrumentenlampen		
● Signalhorn		
● Tageskilometerzähler		
● Rücklicht		
● Tacho		
● Bremslicht		
● Drehzahlmesser		
● Heizgriffe		
● Kabelzustand / Stecker		
● Batterie		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen		
● Allgemeinzustand		
● Lackzustand allgemein		
● Erkennbare Nachlackierungen		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Gabel / Fahrwerk / Lenkung		
● Gabel / Standrohre	optische Prüfung	
● Zentralfederbein	optische Prüfung	
● Schwinge	optische Prüfung	
● Federbeine	optische Prüfung	
● Stoßdämpfer vorne	optische Prüfung	
● Stoßdämpfer hinten	optische Prüfung	

☐ Lenkanschlag	
☐ Lenkkopf	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motor und Antrieb

☐ Ventildeckel	
☐ Ölwanne	
☐ Ölstand	
☐ Zylinderkopf	
☐ Motorseitendeckel	
☐ Wasserkühlung	
☐ Auspuff	
☐ Schalldämpfer	
☐ Hydraulikleitungen	
☐ Bowdenzüge	
☐ Kupplung	
☐ Kettenzustand	Nicht prüfbar
☐ Kettenrad	Nicht prüfbar
☐ Ritzel	Nicht prüfbar
☐ Kardanzustand	
☐ Riemenzustand	Nicht prüfbar
☐ Bremsscheibe vorn	
☐ Bremsscheibe hinten	
☐ Bremsbelag vorn	
☐ Bremsbelag hinten	
☐ Trommelbremse vorn	Nicht prüfbar
☐ Trommelbremse hinten	Nicht prüfbar

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Reifen / Räder

☐ Vorderrad / Felge	
☐ Reifen vorn	
☐ Hinterrad / Felge	
☐ Reifen hinten	
☐ Räderflucht	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf

☐ Motor- Startverhalten	
☐ Anlasser / Kickstarter	
☐ Gas	
☐ Kupplung	
☐ auffällige Geräusche	
☐ Bremsen	

Bedingungen der Probefahrt

wurde durchgeführt um	
erreichte Höchstgeschwindigkeit	
wurde durchgeführt in / auf der	
Auffälligkeiten?	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt

☐ Kupplung	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
☐ auffällige Geräusche	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar

● Instrumentenfunktion	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Lastwechsel	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Gas	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Motorlauf	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Getriebe	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Lenkung	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Geradeauslauf	Keine Probefahrt - daher nicht prüfbar

Fehler im Kombiinstrument/Diagnosegerät

Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

Vorhandene/bekannte Unfallschäden

Es sind keine Unfallschäden erkennbar.

Fazit des Prüfers

Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:

Elektrische Anlage / Armaturen - Fernlicht - leichter Mangel - links Rahmen gebrochen
 Elektrische Anlage / Armaturen - Blinker - leichter Mangel - vorne links Kratzer
 Rahmen / Verkleidung / Standsicherung / Schließung - Sturzbügel - leichter Mangel - links Kratzer

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne Freilegen der Baugruppen oder Zerlegearbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / E.-Ruska-Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 05.05.2020 um 17:34 Uhr erstellt.

(*1) – in Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Front



Bild 2: rechte Seite



Bild 3: linke Seite



Bild 4: Heck



Bild 5: Fz.-Ident-Nr.



Bild 6: Felgen und Reifen



Bild 7: Felgen und Reifen



Bild 8: Instrumentenansicht



Bild 9: Ölzettel




Bild 10: Innenraum hinten



Bild 11: Dokumente

 **EWG-Übereinstimmungsbescheinigung**
für Fahrzeuge aus der Baureihe des genehmigten Typs

Hiermit wird durch  bescheinigt, daß das Kraftfahrzeug

1 Fabrikmarke: (Hersteller) BAYERISCHE MOTOREN WERKE - BMW

2 Typ

Handelsbezeichnung	R 21
2.1 Version(en)	R1150GS ADVENTURE
2.2 Variante(n)	A
3 Höchstleistung in kW	44,1
4 Höchstleistung bei Umdrehungen/Minute	52
5 Hubvolumen in cm³	5750
6 Höchstgeschwindigkeit in km/h	173
7 Geräusch in dB (A)	192
7.1 Standgeräusch (Motordrehzahl)	88/3375
7.2 Fahrgeräusch	80
8 Motortyp und Zyklus	1225cc / 4-TAKT
9 Leermasse des Fahrzeugs in kg	232
10 Originalbereifung des Fahrzeugs:	


VO / FRONT: 110/80 R19M/C 594 TL
BRIDGESTONE TW 101 RADIAL G
MICHELIN T 65 X
DUNLOP D 504 F
METZLER ENDURO 4 FRONT
METZLER TOURANCE FRONT
PIRELLI MT 90 S/T FRONT
WINTERREIFEN M+S CONTI TRAC 80

HI / REAR: 150/70 R17 M/C59 H TL
BRIDGESTONE TW 152 RADIAL G
MICHELIN T 65 X
DUNLOP D 504
METZLER ENDURO 4
METZLER TOURANCE
PIRELLI MT 90 S/T
WINTERREIFEN M+S CONTI TRAC 80

11 Fahrgestellnummer innerhalb der Baureihe des Typs WB10441A92ZH52555

mit dem am 11.12.01 in D durch KBA genehmigten, im
Betriebserlaubnisbogen Nr. e1-92/61-00041/03
und im Beschreibungsbogen Nr. 92/61 / R21-004
beschriebenen Typ übereinstimmt.

München (Ort) 27.05.2002 (Datum)


 (Unterschrift) Leiter Vertrieb (Position)

Vermerke des Herstellers KRAFTFAHRZEUGBRIEF WURDE AUSGEFERTIGT

amt?, Kennzeichen zugeordnet:
31. Mai 2002

Steuerklassen
F: 118V..... Puiss.Admin.
E: 7,18CV..... Pot. Fisc.

Bild 12: Dokumente



Halterdaten liegen nicht vor

GTÜ

(3) 27.09.2019 16:21

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 16Y021577/A

(2) Amtl. Kennzeichen **D** ohne (1) Fzg-Ident-Nr. **[REDACTED]**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) **KRAD (25-0200)** Abbremsung aus Fahrversuch **Verzögerung in Ordnung**
 Hersteller (-Nr) **BAYER.MOT.WERKE-BMW (0005)**
 Typ und Ausführung (-Nr) **R 21 (139-005)**

Erstzulassung **05/2002**
 (4) Stand des Wegstreckenzählers **12.237**
 Zul. Gesamtmasse **460 kg**
 letzte Hauptuntersuchung vom **09/2017**
 (3) Prüfer **0001-00/0001-10**
 Version Systemdaten-Anwendung

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüflakette wurde nicht zugeteilt
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüflakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

	Einheit	Sollwert	Istwert	
Zündzeitpunkt	[°KW]	-	-	-
Schleifwinkel	[°KW] / [%]	-	-	-
Motortemperatur	[°C]	min 80	85	I.O.
Leerlaufdrehzahl	[U/min]	-	-	-
CO-Gehalt (Leerlauf)	[%vol]	-	-	-
erhöhte Leerlaufdrehzahl	[U/min]	max 2500	2500	I.O.
CO-Gehalt (erhöhter Leerlauf)	[%vol]	max 1,0	0,8	I.O.
Sichtprüfung				I.O.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 09.2021

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

Rechnung Nr.16Y021577/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.*) **58,82 EUR**
 Summe o. MwSt. **58,82 EUR**
 19 % MwSt. **11,18 EUR**
Gesamtbetrag 70,00 EUR
 *) incl. amt. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIII StVZO

Unterschn. Stempel

Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
 Vor dem Lauch 25
 70567 Stuttgart

Fon: 0711 97676-0
 Fax: 0711 97676-199
 info@gtue.de
 www.gtue.de

Geschäftsführer: Robert Köstler
 Sitz der Gesellschaft/Registriergericht:
 Stuttgart HRB Nr. 9610
 Steuer-Nummer: 99040/00522

Amtlich anerkannte
 Überwachungsorganisation
 freiberuflicher Kfz-Sachverständiger
 bitte beachten Sie die Rückseite

Bild 14: HU Protokoll




Bild 15: Serviceheft

Wartungsbestätigungen

1
10
BMW Service

BMW Jahresservice
Nach Werksvorschrift ordnungsgemäß ausgeführt
Bremsflüssigkeit neu: ja ☒ nein ☐
Kupplungsflüssigkeit neu: ja ☒ nein ☐
 **Motorrad Pielmeier**
85101 Lenting
29.07
Datum, Stempel, Unterschrift

BMW Jahresservice
Nach Werksvorschrift ordnungsgemäß ausgeführt
Bremsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Kupplungsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Datum, Stempel, Unterschrift

BMW Jahresservice
Nach Werksvorschrift ordnungsgemäß ausgeführt
Bremsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Kupplungsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Datum, Stempel, Unterschrift

BMW Jahresservice
Nach Werksvorschrift ordnungsgemäß ausgeführt
Bremsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Kupplungsflüssigkeit neu: ja ☐ nein ☐
Datum, Stempel, Unterschrift

Bild 16: Serviceheft



Bild 17: Rahmen Zusatzscheinwerfer links gebrochen



Bild 18: Rahmen Zusatzscheinwerfer links gebrochen



Bild 19: Kratzer Sturzbügel



Bild 20: Kratzer Blinker vorne links



Bild 21: Kratzer Tank links



Bild 22: Kratzer Tank links



Bild 23: Kratzer Spritzschutz hinten



Bild 24: Kratzer Spritzschutz hinten



Bild 25: Kratzer Tank rechts



Bild 26: Kratzer Tank rechts




Bild 27: Kratzer Spiegel rechts



Bild 28: Kratzer Spiegel rechts



Bild 29: Kratzer Seitenkoffer



Bild 30: Kratzer Seitenkoffer

Die Lichtbilddokumentation enthält 30 Bilder.