

Auftraggeber	Verkäufer	zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	ja
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	trocken/sauber
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei
Hebebühne	vorhanden und genutzt
Unterbodenverkleidung	vorhanden - unbeschädigt
Probefahrt durchgeführt	ja
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZEH004765	Hersteller	VW	Modell	T5
Bauart	Van	Anzahl Türen	4-Türer	Getriebe	Automatik
nächste HU/AU	10/2018	Schadstoffklasse	Euro 5	Kraftstoff	Diesel
km-Stand	67.227	Erstzulassung	18.07.2013	Vorbesitzer	1
bisherige Nutzung	Privat	Leistung in kW	103	Hubraum	1968
Farbe	blau	Lackart	metallic	Geruch	in Ordnung
Schlüssel	1 mit Fernbedienung	Sitzplätze	7		

☒ in Ordnung (*1)
 ☐ leichter Mangel (*2)
 ☐ schwerer Mangel (*3)
 ☐ nicht vorhanden (*4)
 ☐ nicht prüfbar (*5)

Fahrzeugdokumente	
☒ Genehmigungen	Original
☒ Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	Original
☒ Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	Original
☒ Serviceheft	Original
☒ Bordbuch/Radio-Code/Navi-CD	Original
☒ COC-Zertifikat	Original
☒ HU/AU - Protokoll	Original

Sonderausstattung			
☐ Lederausstattung	☐ Tuning	☐ feste Anhängerkupplung	☐ abnehm. Anhängerkupplung

Bemerkungen zur Ausstattung:

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	Profilstärke in mm	Bemerkung
☒ VL montiert	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	7	verkehrssicher
☒ VR montiert	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	7	verkehrssicher
☒ HL montiert	Hankook	Sommer	215/65 R16 C	6	verkehrssicher
☒ HR montiert	Hankook	Sommer	215/65 R16 C	6	verkehrssicher
☒ Ersatzrad	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	8	verkehrssicher

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
Motorhaube	107	
Kotflügel v. r.	98	
Tür v. r.	124	
Tür h. r.	212	nachlackiert
Seitenwand-Kotflügel h. r.	806	reparierter Unfallschaden
Heckklappe	113	
Seitenwand-Kotflügel h. l.	94	
Tür h. l.	-	
Tür v. l.	87	
Kotflügel v. l.	102	
Dach	95	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum - Sichtprüfung innen		
Sicherheitsgurte		
Lenkrad		
Instrumente/Amaturen		
Klimaanlage		
Heizung/Lüftung		
Schiebedach/elektrisches Verdeck	nicht vorhanden	
Bedienelemente		
Fensterheber		
Rückspiegel		
Sitze vorne		
Sitze hinten		
Ablagen/Handschuhfach		
Radio-Anlage		
Bodenbeläge	Laderaum verschmutzt	
Innenraumverkleidung		
Himmel		
Signalton/Hupe		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Beleuchtung		
Scheinwerfer		
Rücklicht		
Bremslicht		
Rückfahrlicht		
Blinker		
Warnblinkanlage		
Nebelscheinwerfer	nicht vorhanden	
Abblendlicht		
Innenbeleuchtung		
Tagfahrlicht		

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen

☒ Felgen	
☒ Dichtungen	
☒ Frontscheibe	
☒ Fensterverglasung	
☒ Scheibenwischer	
☒ Schlösser/ZV	
☒ Lackzustand allgemein	
☒ Erkennbare Nachlackierungen	
☒ Anbauteile	
☒ Außenspiegel	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht

☒ Stoßfänger vorn	Kratzer
☒ Grill	
☒ Motorhaube	Steinschläge
☒ Dach	
☒ Heckklappe	
☒ Seitenwand-Kotflügel h. l.	
☐ Tür h. l.	nicht vorhanden
☒ Schweller links	
☒ Tür v. l.	
☒ Kotflügel v. l.	
☒ Kotflügel v. r.	
☒ Tür v. r.	
☒ Schweller rechts	
☒ Tür h. r.	nachlackiert
☒ Seitenwand-Kotflügel h. r.	reparierter Unfallschaden
☒ Stoßfänger hinten	
☒ Spaltmaße	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)

☒ Lenkgestänge	
☒ Lenkgetriebe	
☒ Querlenker	
☒ Radaufhängung	
☒ Stabilisatoren vorne/hinten	
☒ Stoßdämpfer	
☒ Federn	
☒ Radlager	
☒ Bremsseile/-schläuche	
☒ Bremsscheiben	
☒ Bremsbeläge	
☒ Bremsleitungen	
☒ Bremsverschleiß	
☒ Zustand Auspuffanlage	

☒ Auspuffkrümmer	
☒ Getriebe Öldichtheit	
☒ Motor Öldichtheit	
☒ Differential Öldichtheit	
☒ Unterbodenzustand (allgemein)	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht

☒ Motoröl - Stand	
☒ Bremsflüssigkeit - Stand	
☒ Kühler - Stand	
☒ Kraftstoffanlage	
☒ Batterie Gehäuse/Befestigung	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf des Antriebsaggregates

☒ Anlasser	
☒ Kupplung	
☒ Motorlauf	
☒ Instrumentenfunktion	
☐ auffällige Geräusche	nicht vorhanden
☐ auffällige Geräusche der Steuerkette	nicht vorhanden

Bedingungen der Probefahrt

wurde durchgeführt um	16:00
erreichte Höchstgeschwindigkeit	50
wurde durchgeführt in / auf der	Stadt
Auffälligkeiten?	nein

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt

☒ Kupplung	
☒ Lenkung	
☒ Getriebe	
☒ auffällige Geräusche	
☒ Instrumentenfunktion	
☒ Geradeauslauf	
☒ Lastwechsel	
☒ Motorlauf	
☒ Gas	

Fehler im Kombiinstrument/ Diagnosegerät

Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

vorhandene / bekannte Unfallschäden

Es wurden folgende Unfallschäden festgestellt:
Seitenwand-Kotflügel h. r. - reparierter Unfallschaden

Fazit des Prüfers:

Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:

Innenraum - Sichtprüfung innen - Bodenbeläge - leichter Mangel - Laderaum verschmutzt
Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - Kratzer
Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - Steinschläge
Karosserie Sicht - Tür h. r. - leichter Mangel - nachlackiert
Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r. - leichter Mangel - reparierter Unfallschaden

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne freilegen der Baugruppen oder zerlegarbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.

Wertermittlung

Wert am Markt: 27.322,00 €

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinausgehen (siehe untenstehende Tabelle der Mehr- & Minderwerte). Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Wertminderung/Reparaturkosten

Bezeichnung/Reparaturart	Bemerkung	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Service abgelaufen	erneuern	450,00 €	450,00 €
Bremsscheiben vorn / hinten	leicht Angerostet	0,00 €	0,00 €
Stoßfänger hinten Kratzer	Lackieren	380,00 €	230,00 €
	Summe:	830,00 €	680,00 €

alle Wertangaben inkl. MwSt.

werterhaltende/ werterhöhende Maßnahmen:

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / E.-Ruska-Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 13.11.2020 um 13:05 Uhr erstellt.

(*1) – In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Front



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Innenraum



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Heck



Bild 6: Koffer-/ Laderaum



Bild 7: Heckdiagonale links



Bild 8: Innenraum



Bild 9: Innenraum



Bild 10: Frontdiagonale links



Bild 11: Motorraum



Bild 12: Fz.-Ident-Nr.



Bild 13: Felgen und Reifen



Bild 14: Kilometerstand



Bild 15: Armaturenbrett



Bild 16: Instrumentenansicht



Bild 17: Dokumente und Schlüssel



Bild 18: Mittelkonsole



Bild 19: Ölzettel



Bild 20: Unterboden



Bild 21: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r., reparierter Unfallschaden



Bild 22: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r., reparierter Unfallschaden



Bild 23: Mangel / Schaden – Innenraum - Sichtprüfung innen - Bodenbeläge, Laderaum verschmutzt



Bild 24: Schäden



Bild 25: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschläge



Bild 26: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschläge



Bild 27: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Kratzer



Bild 28: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Kratzer



Bild 29: Dach



Bild 30: Schäden



Bild 31: Schäden



Bild 32: Schäden



Bild 33: Schäden



Bild 34: Schäden



Bild 35: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür h. r., nachlackiert

Die Lichtbilddokumentation enthält 35 Bilder.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:

Hersteller

Haupttyp

Untertyp

Herstellercode:

Motorkennung:

Getriebekennung:

Bauzeit: 01.09.2016 (5610)

Motorvariante: Motor 1,2 Ltr. - 92 kW 16V TCE KAT

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
Airbag Beifahrerseite		26802
Airbag Fahrerseite		26801
Anti-Blockier-System (ABS)		40000
Antriebsart: Allradantrieb		70420
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad		24400
Ausstattungs-Niveau E2 (siehe Typenschild B-Säule)		304
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		15200
Bordcomputer		25508
Bremsassistent		40801
Dachreling		16000
Einparkhilfe hinten		25802
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		70308
Fensterheber elektrisch hinten		35002
Getriebe 6-Gang		75205
Gurtstraffer		37300
Heckscheibe heizbar		22800
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		39308
Klimaanlage		28900
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		34904
Kunststoffboden im Koffer-/Laderaum		27699
LM-Felgen 6x16		47301
Lenkrad (Leder)		69009
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder		69108
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar		69503
Model: DUSTER ALLRAD		
Modellpflege		250

Modularitäts-Paket	1729
Motor 1,2 Ltr. - 92 kW 16V TCE KAT	81295
Nebelscheinwerfer	18300
Reserverad als Notrad	68707
Reserverad in Fahrbereifung	68708
Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	33615
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	77227
Seitenairbag vorn	26903
Servolenkung	69800
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	37004
Sitz vorn links höhenverstellbar	32704
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway	30499
Sitzheizung vorn	29500
Start/Stop-Anlage	77601
Verglasung hinten abgedunkelt	22202
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	35301
Zubehör-Paket Adventure	1656

NFab:AB30803

indBoi:004

indMot:410

nBoi:B006961

nMot:D006734

tapv:HSAU

typeBoi:TL8

typeMot:H5F

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
FARBTON DER KAROSSERIE WEISS GLACIER	A1	OV369	
INNENAUSSTATTUNG 01	I1	HARM01	