

Auftraggeber	Verkäufer	zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	teilweise
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	nass/ verschmutzt
Zugang zum Fahrzeug	zugeparkt
Unterbodenverkleidung	nicht einsehbar
Hebebühne/ Rampe / Grube	nicht vorhanden
Probefahrt durchgeführt	nein
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	Fahrzeug nicht zugelassen

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.	WDB9061311N556907	Hersteller	Mercedes	Modell	Sprinter
Bauart	Kühlkasten	Anzahl Türen	2-Türer	Getriebe	Schaltgetriebe
HU/AU [mm/jj]	0000	Schadstoffklasse	Euro 5	Kraftstoff	Diesel
km-Stand	178.872	Erstzulassung [mm/jj]	2013	Vorbesitzer	unbekannt
Leistung in kW	97	Hubraum	2143	Schlüssel	2 mit Fernbedienung
Farbe	Weiß	Geruch	in Ordnung		

☒ in Ordnung (*1)
 ☐ leichter Mangel (*2)
 ☐ schwerer Mangel (*3)
 ☐ nicht vorhanden (*4)
 ☐ nicht prüfbar (*5)

Fahrzeugdokumente	
☐ Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☒ Genehmigungen	Original
☒ Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	Original
☐ Serviceheft	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☐ Bordbuch/Radio-Code/Navi-CD	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor
☒ COC-Zertifikat	Original
☒ UVV-Abnahme LBW	Original
☐ HU/AU - Protokoll	nicht vorhanden / lag zur Begutachtung nicht vor

Kundendienst/Reparaturen			
Datum	km-Stand	Art der Inspektion	Wer hat die Wartung durchgeführt?

Bemerkungen zu Kundendiensten/Reparaturen:

Ausstattung Sicherheit			
☒ ABS	☐ ASR	☒ ESP	☐ EBS
☐ Traktionskontrolle	☒ Servolenkung	☒ Frontairbag	☒ Beifahrer Airbag
☐ Seitenairbag	☐ Regensensor	☐ Reifendruckkontrolle	☒ Wegfahrsperre
☐ Alarmanlage	☐ Schilderererkennung	☐ Rückfahrkamera	☐ Park Distance Control
☐ Bremsassistent	☐ Intarder	☐ Retarder	☐ Abstandhalteassistent
☐ Spurhalteassistent	☐ Head-Up Display	☒ Zentralverriegelung	☒ Erste Hilfe Kasten
Ausstattung Beleuchtung			
☐ Abblendautomatik	☐ Lichtassistent	☐ Tagfahrlicht	☐ Kurvenlicht

☐ Nebelscheinwerfer	☐ Xenon	☐ Lichtsensor	☐ LED-Scheinwerfer
☐ LED Heckleuchte	☐ Scheinwerfer-Reinigungsanlage		

Sonderausstattung

☒ Radio/CD	☐ Multifunktionslenkrad	☐ Alufelgen	☐ Lederausstattung
☐ Teilleider	☒ elektrische Fensterheber	☒ elektrische Seitenspiegel	☐ Tempomat
☐ Bordcomputer	☐ Tuning	☐ Allrad	☐ feste Anhängerkupplung
☐ Dachträger	☒ Koffer	☐ Kran/ Greifer	☐ Plane-Spiegel
☐ Ladebordwand	☐ EG-Kontrollgerät	☐ Klimaanlage	☐ Klimaautomatik
☐ Tieferlegung	☐ Warndreieck	☐ Warnweste	☐ Bordwerkzeug
☐ Schlafkabine	☐ Fahrtenschreiber mit Karte	☒ Kühlaggregat	

Bemerkungen zur Ausstattung und ggf. Umfang der Tuningmaßnahmen:

Die aufgeführten Ausstattungselemente erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	Profilstärke in mm	Bemerkung
☒ 1. Achse links	Goodyear	Allwetter	235/55 R 16	7	
☒ 2. Achse links	Goodyear	Allwetter	235/55 R 16	9	
☐ 3. Achse links					
☐ 4. Achse links					
☒ 1. Achse rechts	Dunlop	Allwetter	235/55 R 16	6	
☒ 2. Achse rechts	Dunlop	Allwetter	235/55 R 16	9	
☐ 3. Achse rechts					
☐ 4. Achse rechts					
☐ Ersatzrad					

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
☒ Motorhaube	107	Delle
☒ Kotflügel v. r.	95	Kratzer
☒ Tür v. r.	96	Kratzer
☐ Tür h. r.		
☒ Seitenwand-Kotflügel h. r.	000	Plastik/ nicht messbar
☒ Heckklappe	000	Plastik/ nicht messbar
☒ Seitenwand-Kotflügel h. l.	000	Plastik/ nicht messbar
☐ Tür h. l.		
☒ Tür v. l.	93	Delle(n) & Kratzer
☒ Kotflügel v. l.	92	Kratzer (leicht)
☒ Dach	95	Rost

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum

☒ Sicherheitsgurte	
☒ Lenkrad/Lenkradschloss	
☒ Instrumente/Amaturen	
☐ Klimaanlage	nicht vorhanden
☒ Heizung/Lüftung	
☐ Schiebedach/elektrisches Verdeck	nicht vorhanden
☒ Bedienelemente	
☒ Fensterheber	
☒ Rückspiegel	
☒ Sitze vorne	Mittelsitz eingerissen
☐ Sitze hinten	nicht vorhanden

☒ Ablagen/Handschuhfach	
☒ Radio-Anlage	
☒ Bodenbeläge	
☒ Innenraumverkleidung	
☒ Himmel	
☒ Signalton/Hupe	
☐ Schiebetür	nicht vorhanden
☐ 2. Sitzreihe	nicht vorhanden
☐ 3. Sitzreihe	nicht vorhanden
☐ Heckflügel	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Beleuchtung

☒ Scheinwerfer	
☒ Abblendlicht	
☐ Tagfahrlicht	nicht vorhanden
☐ Lichtsensor	nicht vorhanden
☐ Abblendautomatik	nicht vorhanden
☐ Lichtassistent	nicht vorhanden
☐ Nebelscheinwerfer	nicht vorhanden
☒ Innenbeleuchtung	
☒ Warnblinkanlage	
☒ Blinker	Links Birne defekt
☐ Kurvenlicht	nicht vorhanden
☒ Rücklicht	
☒ LED Heckleuchte	
☒ Bremslicht	
☒ Rückfahrlicht	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen

☒ Allgemeinzustand	Dellen. Kratzer
☒ Felgen	
☒ Dichtungen	An Frontscheibe porös
☒ Fensterverglasung	
☒ Frontscheibe	
☒ Scheibenwischer vorn	
☒ Scheibenwischer hinten	
☒ Schlösser/Zentralverriegelung	
☒ Lackzustand allgemein	Dellen Kratzer
☒ Erkennbare Nachlackierungen	
☒ Anbauteile	
☒ Außenspiegel	links gebrochen rechts verschrammt

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht

☒ Stoßfänger vorn	
☒ Grill	gestaucht
☒ Motorhaube	Delle
☒ Dach	Rost
☐ Schweller links	nicht vorhanden
☒ Tür v. l.	Dellen

☒ Kotflügel v. l.	
☒ Kotflügel v. r.	
☒ Tür v. r.	Kratzer
☐ Schweller rechts	nicht vorhanden
☒ sonstige Türen	
☐ sonstige Kotflügel	nicht vorhanden
☐ Stoßfänger hinten	nicht vorhanden
☒ Spaltmaße	
☒ Kofferaufbau	
☐ Ladebordwand	nicht vorhanden
☒ Bordwände	kratzer
☐ Plane	nicht vorhanden

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)

☐ Lenkgestänge	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Lenkgetriebe	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Radaufhängung	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Stabilisatoren vorne/hinten	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Stoßdämpfer	Nicht prüfbar
☐ Federn	Nicht prüfbar
☐ Radlager	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Bremsseile/-schläuche	Nicht prüfbar
☒ Bremsscheiben	verschleißgrenze fast erreicht
☐ Kraftstoffanlage	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Bremsen sonst.	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Bremsverschleiß	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Zustand Auspuffanlage	Nicht prüfbar
☐ Auspuffkrümmer	Nicht prüfbar
☐ Getriebe Öldichtheit	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Motor Öldichtheit	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Differential Öldichtheit	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar
☐ Unterbodenzustand (allgemein)	Durch eingeschränkte Sicht nicht bewertbar

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht

☒ Motoröl - Stand	
☒ Bremsflüssigkeit - Stand	
☒ Kühler - Stand	
☒ Kraftstoffanlage	
☒ Batterie Gehäuse/Befestigung	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf des Antriebsaggregates

☒ Anlasser	
☒ Kupplung	
☒ Motorlauf	
☒ Instrumentenfunktion	
☐ auffällige Geräusche	nicht vorhanden
☐ Ladebordwand	nicht vorhanden
☒ Kühlaggregat	

Bedingungen der Probefahrt



wurde durchgeführt um	
erreichte Höchstgeschwindigkeit	
wurde durchgeführt in / auf der	
Auffälligkeiten?	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt	
● Kupplung	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Gangwechsel	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Schaltverzögerung	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● auffällige Geräusche	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● auffällige Vibrationen	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Instrumentenfunktion	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Ansprechverhalten Bremsanlage	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Bremswirkung	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Lastwechsel	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Gas	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Motorlauf	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Getriebe	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Lenkung	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Geradeauslauf	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar
● Tempomat	keine Probefahrt - daher nicht prüfbar

Fehler im Kombiinstrument/ Diagnosegerät
Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

vorhandene / bekannte Unfallschäden
Es sind keine Unfallschäden erkennbar.

Fazit des Prüfers:
Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt: Beleuchtung - Blinker - leichter Mangel - Links Birne defekt Innenraum - Sitze vorne - leichter Mangel - Mittelsitz eingerissen Außen - Allgemeinzustand - leichter Mangel - Dellen, Kratzer Außen - Dichtungen - leichter Mangel - An Frontscheibe porös Außen - Lackzustand allgemein - leichter Mangel - Dellen Kratzer Außen - Außenspiegel - leichter Mangel - links gebrochen rechts verschrammt Karosserie Sicht - Grill - leichter Mangel - gestaucht Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - Delle Karosserie Sicht - Dach - leichter Mangel - Rost Karosserie Sicht - Tür v. l. - leichter Mangel - Karosserie Sicht - Tür v. r. - leichter Mangel - Kratzer Karosserie Sicht - Bordwände - leichter Mangel - kratzer Unten Sicht (soweit prüfbar) - Bremsscheiben - leichter Mangel - verschleißgrenze fast erreicht Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt leicht verschmutzt oder nass, es verbleibt somit ein Beurteilungsrisiko der Karosserieoberflächen. Das Fahrzeug war zu Besichtigung Zeitpunkt verschmutzt und teilweise vereist, es verbleibt somit ein Beurteilungsrisiko der Karosserieoberflächen. Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die Besichtigung erfolgte ohne Freilegen der Baugruppen oder Zerlegarbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.



Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/-gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und des Probelaufs können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.

Vermittler: diepruefer.de GmbH / E.-Ruska-Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 04.12.2019 um 17:03 Uhr erstellt.

(*1) – In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Front



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Innenraum vorn rechts



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Heck



Bild 6: Unterboden



Bild 7: Heckdiagonale links



Bild 8: Innenraum vorn links



Bild 9: Frontdiagonale links



Bild 10: Motorraum



Bild 11: Fz.-Ident-Nr.



Bild 12: Felgen und Reifen



Bild 13: Felgen und Reifen



Bild 14: Felgen und Reifen



Bild 15: Felgen und Reifen




Bild 16: Instrumentenansicht



Bild 17: Armaturenbrett



Bild 18: Kofferaufbau/Kühlaggregat



Bild 19: Mangel / Schaden – Innenraum - Sitze vorne, Mittelsitz eingerissen



Bild 20: Mangel / Schaden – Innenraum - Sitze vorne, Mittelsitz eingerissen



Bild 21: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Delle



Bild 22: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Delle



Bild 23: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Delle



Bild 24: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Grill, gestaucht



Bild 25: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Grill, gestaut



Bild 26: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. r., Kratzer



Bild 27: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. r., Kratzer



Bild 28: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. r., Kratzer



Bild 29: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. r., Kratzer



Bild 30: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 31: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 32: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. l.



Bild 33: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. l.



Bild 34: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. l.



Bild 35: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür v. l.



Bild 36: Mangel / Schaden – Außen - Außenspiegel, links gebrochen rechts verschrammt



Bild 37: Mangel / Schaden – Außen - Außenspiegel, links gebrochen rechts verschrammt



Bild 38: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Dach, Rost



Bild 39: Mangel / Schaden – Außen - Dichtungen, An Frontscheibe porös



Bild 40: Mangel / Schaden – Außen - Außenspiegel, links gebrochen rechts verschrammt



Bild 41: Mangel / Schaden – Außen - Außenspiegel, links gebrochen rechts verschrammt



Bild 42: Mangel / Schaden – Außen - Außenspiegel, links gebrochen rechts verschrammt



Bild 43: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 44: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 45: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 46: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Bordwände, kratzer



Bild 47: Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugbrief



Bild 48: Mangel / Schaden – Unten Sicht (soweit prüfbar) - Bremscheiben, verschleißgrenze fast erreicht



Bild 49: Mangel / Schaden – Unten Sicht (soweit prüfbar) - Bremsscheiben, verschleißgrenze fast erreicht

Die Lichtbilddokumentation enthält 49 Bilder.